



## Meyrin - Hôpital de la Tour

### Réalisation de revêtements sportifs

#### Description

---

Après un accident, les rééducations sont parfois longues et pénibles. Il est nécessaire de réapprendre certains mouvements ainsi que de ré-exercer son équilibre. C'est dans ce cadre que l'Hôpital de la Tour de Meyrin a fait appel à Realsport pour sa large palette de revêtements pouvant combiner différents niveaux de souplesse ou de dureté.

Les revêtements souples de sécurité Biolast ont été réalisés sur les parties où le patient doit se tenir en équilibre. Afin de sécuriser parfaitement ces surfaces, un San-o-Tan, qui est un revêtement sportif plus ferme, a été réalisé en pourtour de la place afin de permettre d'entraîner la marche et la course sur un support parfaitement adapté.

#### Adresse et localisation

---

Avenue J.D. Maillard 3, 1217 Meyrin, Suisse

#### Travaux

---

Marque RS : Biolast

Surface : 160 m<sup>2</sup>

Date d'ouverture du chantier : 27.10.2017

Date de remise de l'objet : 13.11.2017

#### Contacts

---

**Maître d'ouvrage**

**Hôpital de la Tour**

Avenue J.D. Maillard 3  
1217 Meyrin

---