



Dardagny - Temple de Dardagny

Revêtements amortissants

Description

Après un contrôle minutieux de la place de jeux du Temple et en collaboration avec la société Husson Swiss, Realsport a remplacé les revêtements amortissants vieillissant par un sol amortissant EPDM rouge. Ceci afin de répondre aux normes de sécurité en vigueur.

Adresse et localisation

Temple de Dardagny

Route de Mandement 520, 1283 Dardagny, Suisse

Travaux

Marque RS : Biolast

Surface : 108 m²

Date d'ouverture du chantier : 30.10.2018

Date de remise de l'objet : 05.11.2018

Contacts

Maître d'ouvrage

Mairie de Dardagny

Route du Mandement 520
1283 Dardagny

Direction des travaux

Husson Suisse

Route du Mont-Pelerin 9
1614 Granges