



Jonschwil - Schulanlage Sanierung Allwetterplatz

Descrizione

Der bestehende EPDM Belag auf der Schulanlage Jonschwil ist in die Jahre gekommen und musste saniert werden. Realsport erhielt den Zuschlag für die Arbeiten für die Komplettsanierung des Allwetterplatzes. Der alte EPDM Belag wurde abgeschält und entsorgt. Randsteine und defekte Stellen am Asphalt wurden repariert, damit man den neuen Sportbelag auf einen sauberen und vorbereiteten Untergrund aufbringen konnte. Der Wasserdurchlässige Resotan Berlin wurde mittels Einbaufertiger in einer Stärke von 14mm eingebaut. Die gewählte Einbaustärke gewährt eine sehr lange Lebensdauer und schont die Gelenke der Kinder und Sportler auf der Anlage.

Die Linierung wurde auf den neu eingebauten Resotan Berlin aufgespritzt.

Die bestehende Lauf-/und Weitsprunganlage wurden gewaschen und nachliniert.

Arbeiten die durch Realsport ausgeführt wurden:

- Rückbau alter EPDM Belag
- Einbau Resotan Berlin
- Waschen der bestehenden Laufbahnen
- Linierungsarbeiten

Indirizzo e posizione

Primarschule Jonschwil

Schulstrasse 13, 9243 Jonschwil, Suisse

Lavoro

Marca RS : Resotan Berlin

Superficie : 1'600 m²

Data di apertura del sito : 31.08.2021

Data di consegna : 06.09.2021

Contatti

Cliente

Gemeinde Jonschweil

Poststrasse 12
9243 Jonschwil