



## Wettingen – Sportanlage Klösterli

### Reparaturarbeiten Laufbahn

#### Beschreibung

---

In Wettingen durfte die Firma Realsport die bestehende Laufbahn fachgerecht sanieren. Über die Jahre hatte sich im Bereich der Laufbahn eine deutliche Senkung gebildet, verursacht durch Setzungen im Untergrund.

Um diese Unebenheit dauerhaft zu beheben, wurde der Sportbelag im betroffenen Abschnitt zurückgebaut. Anschliessend erfolgte ein Asphaltausgleich, bevor der Belag neu eingebaut wurde.

Zur Optimierung der Haltbarkeit und Funktionalität wurde auf der gesamten Laufbahn eine zweilagige Spritzbeschichtung aufgetragen. Abschliessend haben wir die Markierungen vollständig erneuert, damit die Anlage wieder in bestem Zustand für den sportlichen Einsatz zur Verfügung steht.

#### Adresse und Örtlichkeit

---

Kanzlerrainstrasse 11, 5430 Wettingen, Suisse

#### Arbeiten

---

RS Marke : Resotan roma

Fläche : 700 m<sup>2</sup>

Eröffnungsdatum der Baustelle : 26.03.2025

Lieferungsdatum der Arbeit : 17.04.2025

#### Kontakte

---

##### Bauherrschaft

**Andreas Stücker**

Schönmatstrasse 8  
4153 Reinach BL

##### Bauleitung

**Stücker AG**

Schönmatstrasse 8  
4153 Reinach