



Gerzensee - Sportplatz Bächlifeld **Sanierung Kunstrasenfeld**

Beschreibung

Die Gemeinde Gerzensee beauftragte die Realsport AG mit der Sanierung des Kunstrasens auf dem Sportplatz Bächlifeld. In einem ersten Arbeitsschritt wurde der verfüllte Kunstrasen sowie die Elastiksicht vollständig zurückgebaut und fachgerecht entsorgt

Als Elastiksicht wurde neu auf eine vorfabrizierte Matte gesetzt. Im nächsten Schritt verlegte Realsport den neuen Kunstrasenteppich. Die Spielfeldlinien wurden passgenau in den Rasen eingeschnitten, präzise verklebt und an allen Rändern fest fixiert. Zum Einsatz kam das System Lano 4G Star, das sämtliche Anforderungen des FIFA-Quality-Standards erfüllt.

Trotz den winterlichen Verhältnissen konnte das Team der Realsport AG die Arbeiten erfolgreich abschliessen

Arbeiten die durch Realsport ausgeführt wurden:

- Rückbau des verfüllten Kunstrasens inkl. Elastiksicht
- Ausgleich des bestehenden Asphalt
- Verlegen des neuen Kunstrasens inklusive Elastikmatte
- Linierung der kompletten Anlage

Adresse und Örtlichkeit

Sportplatz Bächlifeld
Belpbergstrasse 16, 3115 Gerzensee, Suisse

Arbeiten

RS Marke : Lano 4G Star

Fläche : 6'110 m²

Eröffnungsdatum der Baustelle : 04.11.2025

Lieferungsdatum der Arbeit : 17.12.2025

Kontakte

Bauherrschaft
Gemeinde Gerzensee
Spielgasse 1
3115 Gerzensee

Ingénieur/architecte
Keller Freiraumplanung
Erlenweg 2
3263 Büetigen