



## **Gerzensee - Sportplatz Bächlifeld Sanierung Kunstrasenfeld**

### **Description**

Die Gemeinde Gerzensee beauftragte die Realsport AG mit der Sanierung des Kunstrasens auf dem Sportplatz Bächlifeld. In einem ersten Arbeitsschritt wurde der verfüllte Kunstrasen sowie die Elastiksicht vollständig zurückgebaut und fachgerecht entsorgt.

Als Elastiksicht wurde neu auf eine vorfabrizierte Matte gesetzt. Im nächsten Schritt verlegte Realsport den neuen Kunstrasenteppich. Die Spielfeldlinien wurden passgenau in den Rasen eingeschnitten, präzise verklebt und an allen Rändern fest fixiert. Zum Einsatz kam das System Lano 4G Star, das sämtliche Anforderungen des FIFA-Quality-Standards erfüllt.

Trotz den winterlichen Verhältnissen konnte das Team der Realsport AG die Arbeiten erfolgreich abschliessen.

Arbeiten die durch Realsport ausgeführt wurden:

- Rückbau des verfüllten Kunstrasens inkl. Elastiksicht
- Ausgleich des bestehenden Asphalt
- Verlegen des neuen Kunstrasens inklusive Elastikmatte
- Linierung der kompletten Anlage

### **Adresse et localisation**

**Sportplatz Bächlifeld**  
Belpbergstrasse 16, 3115 Gerzensee, Suisse

### **Travaux**

Marque RS : Lano 4G Star

Surface : 6'110 m<sup>2</sup>

Date d'ouverture du chantier : 04.11.2025

Date de remise de l'objet : 17.12.2025

### **Contacts**

**Maître d'ouvrage**  
**Gemeinde Gerzensee**  
Spielgasse 1  
3115 Gerzensee

**Ingénieur/architecte**  
**Keller Freiraumplanung**  
Erlenweg 2  
3263 Büetigen