



Wettingen – Sportanlage Klösterli Reparaturarbeiten Laufbahn

Descrizione

In Wettingen durfte die Firma Realsport die bestehende Laufbahn fachgerecht sanieren. Über die Jahre hatte sich im Bereich der Laufbahn eine deutliche Senkung gebildet, verursacht durch Setzungen im Untergrund.

Um diese Unebenheit dauerhaft zu beheben, wurde der Sportbelag im betroffenen Abschnitt zurückgebaut. Anschliessend erfolgte ein Asphaltausgleich, bevor der Belag neu eingebaut wurde.

Zur Optimierung der Haltbarkeit und Funktionalität wurde auf der gesamten Laufbahn eine zweilagige Spritzbeschichtung aufgetragen. Abschliessend haben wir die Markierungen vollständig erneuert, damit die Anlage wieder in bestem Zustand für den sportlichen Einsatz zur Verfügung steht.

Indirizzo e posizione

Kanzlerrainstrasse 11, 5430 Wettingen, Suisse

Lavoro

Marca RS : Resotan roma

Superficie: $700 \, \text{m}^2$

Data di apertura del sito : 26.03.2025

Data di consegna: 17.04.2025

Contatti

Cliente

Andreas Stücker Schönmattstrasse 8

4153 Reinach BL

Gestione della costruzione

Stücker AG

Schönmattstrasse 8 4153 Reinach