



## **Gerzensee - Sportplatz Bächlifeld** **Sanierung Kunstrasenfeld**

### **Descrizione**

Die Gemeinde Gerzensee beauftragte die Realsport AG mit der Sanierung des Kunstrasens auf dem Sportplatz Bächlifeld. In einem ersten Arbeitsschritt wurde der verfüllte Kunstrasen sowie die Elastiksicht vollständig zurückgebaut und fachgerecht entsorgt

Als Elastiksicht wurde neu auf eine vorfabrizierte Matte gesetzt. Im nächsten Schritt verlegte Realsport den neuen Kunstrasenteppich. Die Spielfeldlinien wurden passgenau in den Rasen eingeschnitten, präzise verklebt und an allen Rändern fest fixiert. Zum Einsatz kam das System Lano 4G Star, das sämtliche Anforderungen des FIFA-Quality-Standards erfüllt.

Trotz den winterlichen Verhältnissen konnte das Team der Realsport AG die Arbeiten erfolgreich abschliessen

Arbeiten die durch Realsport ausgeführt wurden:

- Rückbau des verfüllten Kunstrasens inkl. Elastiksicht
- Ausgleich des bestehenden Asphalt
- Verlegen des neuen Kunstrasens inklusive Elastikmatte
- Linierung der kompletten Anlage

### **Indirizzo e posizione**

**Sportplatz Bächlifeld**  
Belpbergstrasse 16, 3115 Gerzensee, Suisse

### **Lavoro**

Marca RS : Lano 4G Star

Superficie : 6'110 m<sup>2</sup>

Data di apertura del sito : 04.11.2025

Data di consegna : 17.12.2025

### **Contatti**

#### **Cliente**

**Gemeinde Gerzensee**  
Spielgasse 1  
3115 Gerzensee

#### **Ingegnere/architetto**

**Keller Freiraumplanung**  
Erlenweg 2  
3263 Büetigen